

**Câmara Municipal de Lisboa**

Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento de Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABATE/TRANSPLANTE DE ÁRVORES**NÚCLEO DE ARVOREDO**REF.: NA/TBT/Nº1

DATA: 9/03/2023

DESCRIÇÃO	IMAGENS
Árvore código SIG:	
Espécie: Listagem das Árvores em Anexo I	Fotos das árvores a abater no Anexo II
Local: Avenida da Liberdade	Fotos das árvores a transplantar no Anexo III
Quantidade: 21	Localização das árvores no Anexo IV
Freguesia: Santo António	
Zona Territorial: Centro	
Fundamentação: Os 21 exemplares com proposta de remoção encontram-se dentro da área de estaleiro e interferem com estruturas propostas do Plano Geral de Drenagem de Lisboa. Onze destes exemplares encontram-se em condições de serem transplantados. Os restantes 10, pelo seu porte não reúnem condições que garantam o sucesso de transplante, pelo que se propões o abate. Parte das reposições determinadas no ponto 2 do Despacho n.º 1/GVAFP/2022, encontram-se garantidas nas 14 caldeiras a replantar no final da obra. As restantes 6 árvores serão plantadas no Parque Eduardo VII e Jardim Amália Rodrigues.	
Enquadramento no Despacho 60/P/2012 Ponto 1	
Enquadramento no Despacho 1/GVAFP/2022 Ponto 2	
Proposta de Transplante: Não	
Execução por:	
CML- Meios Próprios	
CML-Empresa “outsourcing”	x
Junta de Freguesia	
Substituição por:	
Mesma espécie	x
Outra espécie:	
Sem substituição	



ANEXO I – Listagem do arvoredo total a remover

Listagem do arvoredo a abater

Código SIG	Espécie	PAP (cm)	Avaliação visual
8640	<i>Celtis occidentalis</i>	111	Exemplar com o eixo principal um pouco tortuoso
8150	<i>Platanus x hybrida</i>	91	Exemplar com pernas em codominância, com a copa equilibrada
8221	<i>Platanus x hybrida</i>	103	Exemplar em bom estado.
8712	<i>Celtis occidentalis</i>	105	Exemplar com coroa em codominância.
8494	<i>Celtis occidentalis</i>	108	Exemplar com pernas em codominância.
8205	<i>Platanus x hybrida</i>	140	Exemplar com alguns ramos sinuosos e lesões no fuste provocadas por podas antigas.
8639	<i>Platanus x hybrida</i>	140	Exemplar com porte estiolado e coroa em codominância.
8838	<i>Platanus x hybrida</i>	140	Exemplar com pernas em codominância, com a copa equilibrada
8488	<i>Celtis australis</i>	181	Exemplar com algumas lesões nas pernas e ramos a compartimentarem, provocadas por podas antigas.
8687	<i>Platanus x hybrida</i>	195	Exemplar com pernas suprimidas com rebordo de compartimentação quase completa.

Listagem do arvoredo a transplantar

Código SIG	Espécie	PAP (cm)	Avaliação visual	Locais de plantação
8414	<i>Celtis australis</i>	24	Exemplar jovem sem nada a assinalar.	EV 638 - Jardim Miradouro do Torel.
8274	<i>Celtis australis</i>	31	Exemplar jovem adulto em bom estado.	EV 638 - Jardim Miradouro do Torel.
8777	<i>Platanus x hybrida</i>	47	Exemplar bem conformado, com copa desequilibrada no sentido da via, resultante de conflito de espaço.	EV 1411 Rua das Amoreiras
8627	<i>Celtis australis</i>	50	Exemplar jovem adulto, em bom estado, com a copa alta e um pouco desequilibrada	EV 1411 Rua das Amoreiras
8493	<i>Celtis australis</i>	54	Exemplar jovem adulto em bom estado.	EV 1411 Rua das Amoreiras
8572	<i>Celtis australis</i>	56	Exemplar jovem adulto com a copa alta e desequilibrada.	EV 1411 Rua das Amoreiras
8843	<i>Celtis australis</i>	61	Exemplar jovem bem conformado	EV 1235 Parque Eduardo VII de Inglaterra
8349	<i>Celtis australis</i>	64	Exemplar sem nada a assinalar.	EV 1235 Parque Eduardo VII de Inglaterra
8338	<i>Celtis occidentalis</i>	71	Exemplar com copa larga e pernas tortuosas	EV 1235 Parque Eduardo VII de Inglaterra
8563	<i>Celtis australis</i>	76	Exemplar jovem adulto em bom estado.	EV 1235 Parque Eduardo VII de Inglaterra
8629	<i>Celtis australis</i>	106	Exemplar com perna em codominância.	EV 1235 Parque Eduardo VII de Inglaterra



ANEXO II – Registo fotográfico das árvores a abater



Exemplar Cod. SIG 8205 - *Platanus x hybrida*



Exemplar Cod. SIG 8488 – *Celtis australis*



Exemplar Cod. SIG 8639 - *Platanus x hybrida*



Exemplar Cod. SIG 8640 – *Celtis occidentalis*



Câmara Municipal de Lisboa

Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento de Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde



Exemplar Cod. SIG 8687 - *Platanus x hybrida*



Exemplar Cod. SIG 8712 - *Celtis occidentalis*



Exemplar Cod. SIG 8838 - *Platanus x hybrida*



Exemplar Cod. SIG 8494 - *Celtis occidentalis*




Câmara Municipal de Lisboa

Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento de Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde



Exemplar Cod. SIG 8150 - *Platanus x hybrida*

Exemplar Cod. SIG 8221 - *Platanus x hybrida*



Câmara Municipal de Lisboa

Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento de Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde

ANEXO III – Registo fotográfico das árvores a transplantar



Exemplar Cod. SIG 8414 - *Celtis australis*



Exemplar Cod. SIG 8274 - *Celtis australis*



Exemplar Cod. SIG 8777 - *Platanus x hybrida*



Exemplar Cod. 8627 – *Celtis australis*



Câmara Municipal de Lisboa

Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento de Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde



Exemplar Cod. SIG 8493 – *Celtis australis*



Exemplar Cod. SIG 8572 - *Celtis australis*



Exemplar Cod. SIG 8843 – *Celtis australis*



Exemplar Cod. SIG 8349 – *Celtis australis*



Câmara Municipal de Lisboa

Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento de Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde



Exemplar Cod. SIG 8338 – *Celtis occidentalis*



Exemplar Cod. SIG 8563 – *Celtis australis*



Exemplar Cod. SIG 8629 - *Celtis australis*



ANEXO IV – Localização das árvores a remover





Câmara Municipal de Lisboa

Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento de Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde

ANEXO V – Localização do local de plantação das árvores a transplantar






Câmara Municipal de Lisboa

Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento de Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde





Câmara Municipal de Lisboa

Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento de Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde

