



NÚCLEO DE ARVOREDO

**ADENDA AO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE ARVOREDO DA AREA AFECTADA
PELA OBRA DO PGDL NA AVENIDA ALMIRANTE REIS**

LOCAL: Avenida Almirante Reis

FREGUESIA: Arroios

TÉCNICO RESPONSÁVEL: Ana Júlia Francisco

DATA: 09/06/2022

1. ENQUADRAMENTO E DADOS RECOLHIDOS

Apos a elaboração e envio do Relatório de Avaliação de Arvoredo (RAA), emitido em 10 de fevereiro de 2022, vem a Equipa do PGDL em 18 de abril, enviar alterações à afectação do arvoredo devido a um novo traçado de desvio de circulação de tráfego (Imagem 1). Esta adenda avalia assim mais três exemplares arbóreos para além dos descritos no RAA.



Imagem 1 – Novo desvio de tráfego enviado pela equipa PGDL

As árvores agora a afectar e a terem de ser removidas são os exemplares 7838 (já avaliada no RAA), 7839 e 7840 (Imagem 2). Nesta adenda é também avaliado o exemplar 7841 por estar na proximidade



Câmara Municipal de Lisboa
Direcção Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia
Departamento de Estrutura Verde
Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde

das alterações de tráfego e do limite da obra, podendo ser necessário aplicar medidas de proteção adicionais.



Imagem 2 – Localização e imagem dos exemplares a serem agora afectados.(Fonte da Imagem: Google street view).

Da avaliação efetuada observou-se o seguinte:

Código SIG	Espécie	PAP (cm)	Avaliação visual	Intervenções propostas no âmbito da obra
70838	<i>Tilia platyphyllos</i>	47	Exemplar adulto jovem. Copa razoável e eixo direito.	Transplantável.
70839	<i>Tilia platyphyllos</i>	55	Exemplar adulto jovem. Apresenta lesão longitudinal na base do fuste, desde o colo, cicatrização deficiente e lenho decomposto. Copa mal formada sem eixo.	Abate.
70840	<i>Tilia platyphyllos</i>	44	Exemplar adulto jovem. Fuste direito. Copa e eixo da mesma com inclinação.	Transplantável.
70841	<i>Tilia platyphyllos</i>	46	Exemplar adulto jovem. Tronco bem formado e direito. Copa equilibrada.	Transplantável a manter.



Câmara Municipal de Lisboa


Direcção Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento de Estrutura Verde


Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde

Do quadro anterior e observações efetuadas verifica-se a possibilidade de transplantar dois dos exemplares indicados pelo PGDL; um terceiro (70839) apresenta uma lesão extensa na base do fuste que inviabiliza o seu transplante.

2. Fotos dos exemplares



Exemplar 70838



Exemplar 70839



Exemplar 70840



Exemplar 70839 – pormenor da zona do fuste com lesão.



Câmara Municipal de Lisboa

Direcção Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento de Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde



Exemplar 70841