



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA O ABATE E TRANSPLANTE DE ÁRVORES

NÚCLEO DE ARVOREDO

REF.: NA/AJF/04

DATA: 10/03/2022

DESCRIPTIVO	IMAGENS
Árvore: Listagem nos Anexo I e IV	Imagens nos Anexos II e VI
Espécie: -----	
Local: Campolide/Quinta do Zé Pinto/Travessa do Tarujo	
Quantidade: 42 remoções, 17 transplantes	
Freguesia: Campolide	
Zona Territorial: Centro	
Fundamentação: Os exemplares listados têm de ser removidos devido à obra do Plano de Drenagem de Lisboa.	
Enquadramento no Despacho 60/P/2012: Ponto 1 e ponto 6	
Enquadramento no Despacho 1/GVAFP/2022 As árvores serão replantadas após a obra do PGDL em dobro do removido agora e nas zonas assinaladas no Anexo VII com A e B.	
Proposta de Transplante: Sim, de 17 exemplares	
Execução por:	
✓ CML- Meios Próprios	
✓ CML-Empresa "outsourcing"	X
✓ Junta de Freguesia	
Substituição por:	
✓ Mesma espécie	
✓ Outras espécies	X
✓ Sem substituição	

**Câmara Municipal de Lisboa**

Direcção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento da Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde**ANEXO I – Listagem de árvores a transplantar**


Código SIG	Espécie	PAP (cm)	Altura (cm)	Tipo de remoção	Local de Plantação
70881	<i>Tipuana tipu</i>	80		Transplante	Quinta do Zé Pinto estaleiro
70882	<i>Tipuana tipu</i>	75		Transplante	Quinta do Zé Pinto estaleiro
70897	<i>Fraxinus angustifolia</i>	20		Transplante	Quinta do Zé Pinto
70899	<i>Fraxinus angustifolia</i>	18		Transplante	Quinta do Zé Pinto
70900	<i>Fraxinus angustifolia</i>	24		Transplante	Quinta do Zé Pinto
70916	<i>Pinus pinea</i>		300	Transplante	PFM
70927	<i>Prunus cerassifera</i> var. <i>pissardii</i>	20		Transplante	Quinta do Zé Pinto
70928	<i>Prunus cerassifera</i> var. <i>pissardii</i>	20		Transplante	Quinta do Zé Pinto
70929	<i>Prunus cerassifera</i> var. <i>pissardii</i>	20		Transplante	Quinta do Zé Pinto
70931	<i>Prunus cerassifera</i> var. <i>pissardii</i>	20		Transplante	Quinta do Zé Pinto
70933	<i>Cercis sikuastrum</i>	18		Transplante	Quinta do Zé Pinto
70934	<i>Tília</i> sp.	18		Transplante	Quinta do Zé Pinto
70935	<i>Tília</i> sp.	18		Transplante	Quinta do Zé Pinto
70936	<i>Tília</i> sp.	18		Transplante	Quinta do Zé Pinto
70938	<i>Pinus pinea</i>		130	Transplante	PFM
70939	<i>Pinus pinea</i>		215	Transplante	PFM
70943	<i>Olea europaea</i>	30		Transplante	Quinta do Zé Pinto



ANEXO II – Localização dos locais definitivos de plantação

Legenda:

- Local de plantação das árvores a transplantar
- Árvores existentes





Câmara Municipal de Lisboa

Direcção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia



Departamento da Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde






ANEXO III – Fotos das árvores a transplantar

	
Exemplar 70900	Exemplar 70881
	
Exemplar 70882	Exemplar 70933



	
Exemplares 70927, 70928, 70929, 70931	Exemplares 70934, 70935, 70936
	
Exemplar 70943	Exemplar 70916
	
Exemplar 70898	Exemplar 70899



Câmara Municipal de Lisboa

Direcção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento da Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde

	
Exemplar 70939	Exemplar 70938

**Câmara Municipal de Lisboa**

Direcção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento da Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde**ANEXO IV – Listagem de árvores a abater**

Código SIG	Espécie	PAP (cm)	Tipo de remoção
70889	<i>Pinus halepensis</i>	65	Abate
70890	<i>Populus nigra var. italica</i>	50	Abate
70891	<i>Populus nigra var. italica</i>	60	Abate
70892	<i>Ficus sp.</i>	60	Abate
70893	<i>Pinus pinea</i>		Abate
70894	<i>Ficus carica</i>	19	Abate
70895	<i>Fraxinus angustifolia</i>	106	Abate
70896	<i>Pinus halepensis</i>	70	Abate
70898	<i>Populus nigra</i>	20	Abate
70901	<i>Populus nigra var. italica</i>	80+69	Abate
70902	<i>Populus nigra var. italica</i>	29+76+33	Abate
70903	<i>Populus nigra var. italica</i>	40+63+37+62	Abate
70904	<i>Populus nigra var. italica</i>	100	Abate
70905	<i>Populus nigra var. italica</i>	81+71	Abate
70906	<i>Populus nigra var. italica</i>	58	Abate
70907	<i>Populus nigra var. italica</i>	72	Abate
70908	<i>Populus nigra var. italica</i>	77	Abate
70909	<i>Populus nigra var. italica</i>	60+43	Abate
70910	<i>Populus nigra var. italica</i>	72	Abate
70911	<i>Populus nigra var. italica</i>	70+70	Abate
70912	<i>Populus nigra var. italica</i>	72	Abate
70913	<i>Populus nigra var. italica</i>	50	Abate
70914	<i>Populus nigra var. italica</i>	52+27+45	Abate
70915	<i>Populus nigra var. italica</i>	27+50+43	Abate
70917	<i>Populus nigra var. italica</i>	50	Abate
70918	<i>Populus nigra var. italica</i>	55	Abate
70919	<i>Populus nigra var. italica</i>	43	Abate
70920	<i>Populus nigra var. italica</i>	40	Abate
70921	<i>Populus nigra var. italica</i>	53	Abate
70922	<i>Populus nigra var. italica</i>	29	Abate
70923	<i>Populus nigra var. italica</i>	73	Abate
70924	<i>Populus nigra var. italica</i>	53	Abate
70925	<i>Populus nigra var. italica</i>		Abate



Câmara Municipal de Lisboa


Direcção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento da Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde

70932	<i>Acer negundo</i>	18	Abate
70937	<i>Acacia sp.</i>	104	Abate
70940	<i>Eriobotrya japonica</i>		Abate
70941	<i>Prunus sp.</i>	32	Abate
70942	<i>Prunus sp.</i>	35	Abate
70956	<i>Ailanthus altissima</i>	85	Abate
70957	<i>Ficus carica</i>		Abate
70975	<i>Pinus pinea</i>		Abate
70976	<i>Celtis australis</i>		Abate

ANEXO V – localização das árvores a abater e transplantar







Câmara Municipal de Lisboa

Direcção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento da Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde





Câmara Municipal de Lisboa

Direcção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento da Estrutura Verde


Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde





ANEXO VI – Fotos das árvores a abater


	
Exemplar 70891	Exemplar 70937
	
Exemplares do maciço de <i>Populus nigra</i>.	Pormenor do colo de um <i>P. nigra</i> semelhante a quase todos os exemplares do maciço.



Exemplar 70940



Exemplares 70941 e 70942



Exemplar 70976



Exemplar 70975



Câmara Municipal de Lisboa

Direcção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento da Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde



Fotos em cima e em baixo: maciços de *Populus nigra* de nascimento espontâneo.



Câmara Municipal de Lisboa

Direcção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento da Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde

Anexo VII – Localização das áreas de replantação após a obra

